

Detaljer om din faktura

SKODA

Faktura nr. VFT: 2026446047636

Bedes afleveret ved betaling

Kunde nr.	Indreg. nr.	Model 3V544D	Lev. dato 28-06-2021	Km. stand 147662	Fakturadato 29-06-2026
Ordre nr. 3270180	Ordre dato 29-06-2026	Stel nr.		De blev betjent af	

7 Mekaniker : Skoda Service 5+ 01030020 SERVICEEFTERSYN M/OLIESKIF . 05L11562A FILTER 5 1,00 N 90813202 BUNDPROP 5 1,00 < 108000 OLIE 0W20 5,10 WHT000729A BOLT 3,00	4 1756,00
Salgsmoms 25,00% af 1756,00	1756,00 439,00

9 *****
* Bemærk, næste service vises i kombi/radio *
* Dele markeret med "*" / "ALT" er alternative *

Betalingsbetingelser: 14 dage Ved for sen betaling pålægges der rente og rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning. 6 I alt 2195,00

- 1 Kilometerstand ved ankomst til værksted
- 2 Dit kunde nr. Husk at angive ved betaling
- 3 Den udførte service/reparation inkl. reservedele
- 4 Prisen for service/reparation
- 5 Antal anvendte reservedele
- 6 Pris i alt inkl. moms
- 7 Arbejdet udført af mekaniker
- 8 Servicerådgiver/ medarbejder
- 9 Her indsættes eventuelle bemærkninger

Reg.nr.	Kontonr.	INDBETALINGSKORT	KA 71	KVITTERING
L		Kan betales i pengeinstitut og på posthuse		Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb der er indbetalt.
Betals-ID og indbetaler		Kreditnummer og beløbsmodtager		Kreditnummer og beløbsmodtager
Tilmelding til BetalingsService		Underskrift ved overførsel fra konto		Kvittering
PBS-nr.:	Deb.gr.nr.	Betalsdato		Kroner
Kundenr.:		13-07-2026		Øre
2195 00				2195 00
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt		FIK 762 (XX-XX) XXX-1589		Tilmelding til BetalingsService
+71<010013920476364 +83473894<				PBS-nr.:
				Deb.gr.nr.
				Kundenr.: